

модель	9150	9118	9173	9011	9144	9172	9100S	9009	9140	9143	9171	9142	9170	9103	9102S	9190
глубина	102	365	203	152	150	203	89	102	124	150	203	150	160	124	102	160
лучшая точность ± °C	[illegible]	[illegible]	0.2000	0.2000	0.3500	0.1000	0.2500	0.2000	0.5000	0.2000	0.1000	0.2000	0.1000	0.2500	0.2500	0.2000
лучшая стабильность ± °C	0.5000	0.1000	0.050	0.0200	0.0300	0.0050	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200	0.0050	0.0100	0.0050	0.0200	0.0500	0.0150
лучшая радиальная однородность ± °C	2.5000	0.1000	0.0100	0.0500	0.0200	0.0100	0.2000	0.1000	0.1000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.1000	0.2000	0.0100

выше столбик = точнее калибратор

Информация предоставляется для ознакомительных целей. В случае разночтений - приоритет имеют данные в руководстве по эксплуатации. "Лучшая" характеристика — минимальное значение для одного из рабочих поддиапазонов.